Ανάκληση διακόσιων σαράντα εννέα (249)* οχημάτων Toyota και Lexus λόγω ελαττωματικού αερόσακου

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει από την εταιρεία Dickran Ouzounian Co. LTD, ο κατασκευαστής Toyota και Lexus έχει προβεί στην ανάκληση διακόσιων σαράντα εννέα (249) οχημάτων λόγω ελαττωματικού αερόσακου TAKATA, με **προθεσμία λήψης διορθωτικού μέτρου εντός 8 μηνών**.

Η ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου στο όχημα δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.

Βάσει όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή, που στην Κύπρο είναι η εταιρεία Dickran Ouzounian Co.LTD, για περαιτέρω οδηγίες.

**Επισυνάπτεται αρχείο με τα επηρεαζόμενα οχήματα.*

(ΣαΠ) 20-11-2026

	Αρ. Εγγραφής Οχήματος	Αριθμός Πλαισίου	Κατασκευστής
1	KMK471	JTHBK262602004158	LEXUS
2	KMT157	JTHBB262802003948	LEXUS
3	KMU970	JTHBK262605000271	LEXUS
4	KNB528	JTHBB262402005762	LEXUS
5	KNB721	JTHBB262202005758	LEXUS
6	KNC182	JTHBK262305015102	LEXUS
7	KND569	JTHBB262502005656	LEXUS
8	KNJ465	JTHBB262702000314	LEXUS
9	KNV921	JTHBB262702002189	LEXUS
10	KNW348	JTHBB262202009812	LEXUS
11	KNY287	JTHBK262605000755	LEXUS
12	KPD628	JTHBK262705032193	LEXUS
13	KPS429	JTHBB262802015596	LEXUS

14	KPW816	JTHBB262002017066	LEXUS
15	KQF544	JTHBB262702018148	LEXUS
16	KQS958	JTHBK262202049520	LEXUS
17	KQX410	JTHBB262102015228	LEXUS
18	KRB440	JTHBB262X02021576	LEXUS
19	KRJ820	JTHBK262605047347	LEXUS
20	KRT917	JTHBB262702021356	LEXUS
21	KRZ598	JTHBB262602019145	LEXUS
22	KSH557	JTHBB262802025223	LEXUS
23	KSQ662	JTHBB262302028353	LEXUS
24	KTM785	JTHBB262502030606	LEXUS
25	KTP705	JTHBK262602053022	LEXUS
26	KUB565	JTHBB262602030534	LEXUS
27	KWE838	JTHBB262502034915	LEXUS
28	KWL027	JTHBB262202032751	LEXUS

29	KXH479	JTHBB262902015011	LEXUS
30	KXS123	JTHBB262702018716	LEXUS
31	KXX602	JTHBB262202037786	LEXUS
32	KXY906	JTHBB262302020995	LEXUS
33	KYL583	JTHBB262002007847	LEXUS
34	KZC302	JTHBB262902018586	LEXUS
35	KZE715	JTHBB262202011933	LEXUS
36	KZK208	JTHBB262502006046	LEXUS
37	KZT244	JTHBB262802038442	LEXUS
38	LAC346	JTHBB262702012852	LEXUS
39	LAG979	JTHBB262002036510	LEXUS
40	LAM988	JTHBB262002034966	LEXUS
41	LBD162	JTHBB262302021581	LEXUS
42	MAE889	JTHBB262002013471	LEXUS
43	MZN905	JTHBK262505015828	LEXUS

44	MZT757	JTHBB262002038161	LEXUS
45	NAB786	JTHBK262902027479	LEXUS
46	NAT862	JTHBB262702033801	LEXUS
47	NBE694	JTHBB262102036290	LEXUS
48	NBY714	JTHBB262002036989	LEXUS
49	NEB548	JTHBB262002000820	LEXUS
50	NEK411	JTHBB262102029694	LEXUS
51	NET967	JTHBX262102039644	LEXUS
52	NEZ184	JTHBB262602023356	LEXUS
53	NHK892	JTHBK262205142911	LEXUS
54	NKA753	JTHBB262402037630	LEXUS
55	NNH931	JTHBB262X02020556	LEXUS
56	NNK353	JTHBB262X02029886	LEXUS
57	NPP889	JTHBB262802034486	LEXUS
58	NPT977	JTHBB262602037127	LEXUS

59	NTY027	JTHBK262X05035430	LEXUS
60	PNX835	JTHBB262802037453	LEXUS
61	TKB224	JTHBB262602030257	LEXUS
62	KHR005	SB1BZ55L30E011273	TOYOTA
63	KJA706	SB1BZ55L10E015578	TOYOTA
64	KJH938	SB1KM20E30E093141	TOYOTA
65	KJJ074	SB1KZ20E80E089703	TOYOTA
66	KJL365	SB1KZ20E60E089957	TOYOTA
67	KJM704	SB1KM20E80E093765	TOYOTA
68	KJQ125	SB1KM20E10E094790	TOYOTA
69	KJQ338	SB1KZ20E50E092316	TOYOTA
70	KJV826	SB1KC28E70E001536	TOYOTA
71	KJX241	SB1KZ20E30E095358	TOYOTA
72	KJX402	SB1KM20E00E096210	TOYOTA
73	KJX685	SB1JC28E50E001451	TOYOTA

74	KKD891	SB1KZ20E80E096473	TOYOTA
75	KKE474	SB1KM20E30E098324	TOYOTA
76	KKF895	SB1KC28E90E004356	TOYOTA
77	KKH344	SB1KM20E30E098498	TOYOTA
78	KKJ510	SB1KM20E10E098922	TOYOTA
79	KKJ585	SB1KC28E80E005059	TOYOTA
80	KKL313	SB1KZ20E00E099500	TOYOTA
81	KKS728	SB1KC28E20E006739	TOYOTA
82	KKV161	SB1KC28E20E007292	TOYOTA
83	KKW868	SB1JC28E00E007898	TOYOTA
84	KKZ083	SB1JC28E60E008473	TOYOTA
85	KLA614	JTDBM28E400088270	TOYOTA
86	KLA996	SB1BR56L70E099985	TOYOTA
87	KLB674	SB1KZ20E80E101865	TOYOTA
88	KLD677	SB1KM20E00E104239	TOYOTA

89	KLD846	SB1BZ55L90E030748	TOYOTA
90	KLJ914	SB1KM20E10E100992	TOYOTA
91	KLK436	SB1KM20E20F000006	TOYOTA
92	KLK921	SB1KZ20E00E102931	TOYOTA
93	KLK943	SB1KM20E30E100914	TOYOTA
94	KLL060	SB1KM20E80F002455	TOYOTA
95	KLL220	SB1KM20E60F001269	TOYOTA
96	KLL503	SB1KZ20E50F001426	TOYOTA
97	KLP061	SB1KC28E40F002346	TOYOTA
98	KLW664	SB1KM20E40F006017	TOYOTA
99	KLW790	SB1BZ56L10E038907	TOYOTA
100	KLY136	SB1BR56L60E134287	TOYOTA
101	KLY911	SB1KM20E00F005978	TOYOTA
102	KMA060	SB1KM20E00F012171	TOYOTA
103	KMB169	SB1KC28E80F016525	TOYOTA

104	KMB847	SB1KC28E00F016549	TOYOTA
105	KMD489	SB1JM20E00F007161	TOYOTA
106	KMH526	SB1BZ56L40E042336	TOYOTA
107	KMN162	SB1BZ56L60E039096	TOYOTA
108	KMP989	JTDBM28E300095761	TOYOTA
109	KMV105	JTDBM28E200095959	TOYOTA
110	KMW071	SB1JC28E10F034263	TOYOTA
111	KMW496	SB1BZ56L50E045598	TOYOTA
112	KMY997	SB1KM20E60F029847	TOYOTA
113	KMZ994	SB1BZ56L30E048063	TOYOTA
114	KND637	SB1BZ56L70E050043	TOYOTA
115	KND655	SB1JC28E20F039861	TOYOTA
116	KND848	SB1KM20E90F034105	TOYOTA
117	KNE663	SB1KM20E90F032550	TOYOTA
118	KNG604	SB1BZ56L50E050087	TOYOTA

119	KNJ172	SB1KM20E80F037156	TOYOTA
120	KNK267	SB1BZ56L80E051721	TOYOTA
121	KNK307	JTDBM28E700096945	TOYOTA
122	KNL861	SB1BZ56L80E051766	TOYOTA
123	KNN495	SB1BZ56L30E052131	TOYOTA
124	KNT150	SB1BZ56L40E051991	TOYOTA
125	KNT245	SB1KM20E90F040695	TOYOTA
126	KNT589	SB1BZ56LX0E052546	TOYOTA
127	KNV561	SB1KM20E80F040395	TOYOTA
128	KNX340	SB1BZ56L30E051030	TOYOTA
129	KNX407	SB1BZ56LX0E053695	TOYOTA
130	KNZ623	SB1KZ20E60F046522	TOYOTA
131	KPA051	SB1KM20EX0F012159	TOYOTA
132	KPD520	SB1BZ56L10E052760	TOYOTA
133	KPE470	SB1JC28E90F059542	TOYOTA

134	KPE891	SB1BZ56L00E054628	TOYOTA
135	KPF018	SB1KM20E50F049989	TOYOTA
136	KPF322	SB1BZ56L60E055301	TOYOTA
137	KPF435	SB1KZ20E70F060753	TOYOTA
138	KPF830	SB1BZ56L30E055336	TOYOTA
139	KPG342	SB1KZ20E80F063080	TOYOTA
140	KPG787	SB1BZ56L00E056007	TOYOTA
141	KPH118	SB1BZ56L30E055370	TOYOTA
142	KPJ313	SB1BZ56L40E056852	TOYOTA
143	KPJ509	SB1BZ56L90E056667	TOYOTA
144	KPJ956	SB1BZ56LX0E056466	TOYOTA
145	KPK188	SB1BZ56L50E056567	TOYOTA
146	KPK581	SB1KZ20E10F069738	TOYOTA
147	KPL474	SB1BZ56L70E055971	TOYOTA
148	KPM291	SB1BZ56L90E055146	TOYOTA

149	KPM736	SB1BZ56L10E050359	TOYOTA
150	KPM986	SB1KM20E80F054636	TOYOTA
151	KPN705	SB1BZ56L30E056437	TOYOTA
152	KPN777	SB1BZ56L20E056817	TOYOTA
153	KPQ365	SB1KM20E70F052134	TOYOTA
154	KPR256	SB1BZ56L40E057273	TOYOTA
155	KPT474	SB1BZ56L40E058309	TOYOTA
156	KPX105	SB1BR56L60E192528	TOYOTA
157	KQA997	SB1BZ56L50E059565	TOYOTA
158	KQB113	SB1JC28E60F071003	TOYOTA
159	KQB929	SB1BZ56L30E059483	TOYOTA
160	KQF697	SB1BZ56LX0E060906	TOYOTA
161	KQJ621	SB1JC28E50F070649	TOYOTA
162	KQK008	SB1BZ56L70E060362	TOYOTA
163	KQK072	SB1BZ56L80E061214	TOYOTA

164	KQS908	SB1BZ56L10E062415	TOYOTA
165	KQU323	SB1BZ56L20E061175	TOYOTA
166	KRC540	SB1BZ56L50E063275	TOYOTA
167	KRF565	SB1BZ56L50E062451	TOYOTA
168	KRG869	SB1BZ56L60E063303	TOYOTA
169	KRK534	SB1BR56L10E198186	TOYOTA
170	KRK703	SB1BR56L70E195731	TOYOTA
171	KRN795	SB1BZ56L00E060400	TOYOTA
172	KRR244	SB1BZ56L50E063650	TOYOTA
173	KRT967	SB1BZ56L80E061472	TOYOTA
174	KRU756	SB1BZ56L20E060382	TOYOTA
175	KRX488	SB1BZ56L20E060575	TOYOTA
176	KRX932	SB1BZ56L10E062804	TOYOTA
177	KRX975	SB1BZ56L90E060962	TOYOTA
178	KSB094	SB1BZ56L20E063489	TOYOTA

179	KSJ895	SB1BZ56L90E067068	TOYOTA
180	KSK791	SB1BZ56L80E066817	TOYOTA
181	KSM200	SB1BD56L70E073269	TOYOTA
182	KSN228	SB1BZ56L50E065138	TOYOTA
183	KSN644	SB1BZ56L20E065033	TOYOTA
184	KSN768	SB1BJ56L80E110709	TOYOTA
185	KSS320	SB1BZ56L90E065269	TOYOTA
186	KTJ604	SB1BZ56LX0E064020	TOYOTA
187	KTP374	SB1BZ56L90E071069	TOYOTA
188	KUC422	SB1BZ56L30E071858	TOYOTA
189	KUC687	SB1BZ56L00E071767	TOYOTA
190	KUD590	SB1BZ56L40E071870	TOYOTA
191	KUD970	SB1BZ56L80E071516	TOYOTA
192	KUQ321	SB1BR56L40E220746	TOYOTA
193	KUW015	SB1BZ56L40E072064	TOYOTA

194	KVK677	SB1BZ56L80E069281	TOYOTA
195	KVP056	SB1BZ56L10E071678	TOYOTA
196	KVV681	SB1BZ56L70E072494	TOYOTA
197	KVW680	SB1BZ56L20E072435	TOYOTA
198	KWK920	SB1KW20E80E053857	TOYOTA
199	KZL209	SB1KC20E80F006394	TOYOTA
200	LAY355	SB1BR56L10E174020	TOYOTA
201	LBM511	JTDKZ20E300067567	TOYOTA
202	LBR093	SB1KC20E00F003019	TOYOTA
203	MAM220	SB1KZ20E40F018511	TOYOTA
204	MAP079	SB1KW20E10F014487	TOYOTA
205	MAZ164	SB1KM20E50F010786	TOYOTA
206	MBN692	SB1KC20E70E001399	TOYOTA
207	MMB163	SB1KW20EX0F000801	TOYOTA
208	MYA959	SB1KC20E70F001879	TOYOTA

209	MZT902	SB1KZ20E50F008702	TOYOTA
210	NAX419	JTDKM20E000080484	TOYOTA
211	NBA824	SB1DD56L00E076054	TOYOTA
212	NBH530	SB1KC20E00F005529	TOYOTA
213	NBT552	SB1DD56L90E091765	TOYOTA
214	NBZ131	SB1KZ20E50F029517	TOYOTA
215	NEA687	SB1KC20E80F003026	TOYOTA
216	NEB598	SB1DD56L80E095385	TOYOTA
217	NEE084	SB1DD56L10E093154	TOYOTA
218	NEE651	SB1KC20E80F048029	TOYOTA
219	NEE927	SB1KW20E10E053523	TOYOTA
220	NEH485	SB1KM20E40F027191	TOYOTA
221	NEH941	SB1DD56L80E098707	TOYOTA
222	NEK675	SB1KW20E50E055310	TOYOTA
223	NEM117	SB1KC20E70F010498	TOYOTA

224	NEX929	JTDKM20E000070442	TOYOTA
225	NEY075	SB1KZ20E20F028454	TOYOTA
226	NEY406	SB1DD56L00E093078	TOYOTA
227	NHH106	SB1KZ20E20F032844	TOYOTA
228	NHM319	SB1KC20EX0E009836	TOYOTA
229	NHM633	SB1DD56L70E099749	TOYOTA
230	NHP245	SB1KC20E00E003186	TOYOTA
231	NHX656	SB1KW20E30F011364	TOYOTA
232	NKB375	SB1KM20E10F053330	TOYOTA
233	NKH662	SB1KW20E30E059016	TOYOTA
234	NKY086	JTDKM20E200080793	TOYOTA
235	NMT651	SB1KZ20E80F043234	TOYOTA
236	NMZ314	SB1KW20EX0F015668	TOYOTA
237	NNK940	SB1DD56L90E040377	TOYOTA
238	NNN712	JTDKM20E700056859	TOYOTA

239	NPM894	SB1KW20E30E055404	TOYOTA
240	NPX867	SB1KC20E90F019610	TOYOTA
241	NPX994	SB1KZ20E70F034931	TOYOTA
242	NTE736	SB1KW20E20E053708	TOYOTA
243	NTT852	SB1KW20EX0F015640	TOYOTA
244	NXE325	SB1KW20E80F014597	TOYOTA
245	NYX627	SB1JZ20E60F004489	TOYOTA
246	PAN501	SB1DB56L00E067604	TOYOTA
247	PBB528	SB1KZ20E80F058087	TOYOTA
248	PYE367	SB1KW20E90F015984	TOYOTA
249	PYZ572	SB1KM28E50F034977	TOYOTA